



商品名称	Ecodear白工作服	销售价格	
商品型号	TPA01 (#100: 白工作服、 #220: 帽子、#210: 口罩)	尺寸	M、L、LL (仅有白色)
材质	100%聚乳酸	包装量	1件
使用例	简易白色工作服。 ①服务行业(厨房、饭店、 食品、护理·疗设备等)。 ②参观用(设施、工厂参观等)。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO ₂ 的排放。 ③使用后可堆肥处理(部分除外) ④焚烧时不产生有毒气体。		
注意事项	①不可熨烫(熨斗热使之熔化)、 ②不可机洗(需要清洗时以清水 揉洗。不要使用洗衣机)、 ③不可使用药剂(洗衣粉、漂白 剂、去油污剂等药品。)		
认证	Oeko-Tex Standard 100		

商品名称	Ecodear风衣	销售价格	
商品型号	TPA02 (#200: 有帽风衣)	尺寸	L
材质	100%聚乳酸	包装量	1 件
使用例	简易风衣 参观人员用（也可用于观看比赛、 参观设施） ※经过疏水加工、小雨天可以使 用。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO ₂ 的排放。 ③使用后可堆肥处理（部分除外） ④焚烧时不产生有毒气体。		
注意事项	①不可熨烫（熨斗热使之熔化）、 ②不可机洗（需要清洗时以清水揉 洗。不要使用洗衣机）、 ③不可使用药剂（洗衣粉、漂白 剂、去油污剂等药品。）		
认证	Oeko-Tex Standard 100		

商品名称	Ecodear服装	销售价格	
商品型号	TPB01(便服, 牛仔裤, 衬衣等)	尺寸	
材质	聚乳酸/棉=30/70%(便服)、 40/60%(牛仔裤)、50/50%(衬衣)	包装量	
使用例	服装。 参展或志愿人员穿着的简易制服。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO ₂ 的排放。 ③使用后可堆肥处理(部分除外) ④焚烧时不产生有毒气体。		
注意事项	①不可熨烫(熨斗热使之熔化)、 ②不可机洗(需要清洗时以清水揉洗。不要使用洗衣机)、 ③不可使用药剂(洗衣粉、漂白剂、去油污剂等药品。)		
认证	Oeko-Tex Standard 100		

商品名称	Ecodeal背心	销售价格	
商品型号	TPB02 (背心等)	尺寸	
材质	聚乳酸/綿=30/70%(无袖衫)、 35/65%(T衫)	包装量	
使用例	服装。 参展或志愿人员穿着的简易服装。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	<ul style="list-style-type: none"> ①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO2的排放。 ③使用后可堆肥处理(部分除外) ④焚烧时不产生有毒气体。 		
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> ①不可熨烫(熨斗热使之熔化)、 ②不可机洗(需要清洗时以清水揉洗。不要使用洗衣机)、 ③不可使用药剂(洗衣粉、漂白剂、去油污剂等药品。) 		
认证	Oeko-Tex Standard 100		

商品名称	Ecodeal地毯	销售价格	
商品型号	TPC01 (垫、毯等)	尺寸	
材质	100%聚乳酸 (卷毛部分)	包装量	
使用例	垫/毯。 会场及饭店等场所使用。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	<ul style="list-style-type: none"> ①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO₂的排放。 ③使用后可堆肥处理(部分除外) ④焚烧时不产生有毒气体。 	 	
注意事项	不可使用药剂(洗衣粉、漂白剂、去油污剂等药品。)		
认证	Oeko-Tex Standard 100		

商品名称	Ecodear广告旗	销售价格	
商品型号	TPD01 (广告旗)	尺寸	
材质	聚乳酸 100% (基材)	包装量	
使用例	表示方向。 表示各会场方向位置。	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	<ul style="list-style-type: none"> ①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO₂的排放。 ③使用后可堆肥处理(部分除外) ④焚烧时不产生有毒气体。 		
注意事项	有降解树脂涂层。		
认证	Oeko-Tex Standard 100		



商品名称	Ecodear防护网	销售价格	
商品型号	TPE01 (防护网)	尺寸	
材质	100%聚乳酸 (网)	包装量	
使用例	防护网。 建筑工程水泥, 混凝土保护用网	制造厂	东丽株式会社
		进口商	
		联系电话	
商品特征	①环境友好材料。 ②不增加温室气体CO ₂ 的排放。	 	
注意事项	聚乳酸涂敷, 防燃处理。		
认证	Oeko-Tex Standard 100		